



Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0431	N. Orden:	KAUF2075	Fecha:	30/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08079	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,769 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



30/07/2025 15:05



Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0431	N. Orden:	KAUF2075	Fecha:	30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08079	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,769 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0431	N. Orden:	KAUF2075	Fecha:	30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08079	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,769 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y BUJIAS





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0431	N. Orden:	KAUF2075	Fecha:	30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08079	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,769 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*LIMPIEZA Y ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**



30/07/2025 16:39



Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0431	N. Orden: KAUF2075	Fecha: 30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08079	Ubicación: MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0431	N. Orden:	KAUF2075	Fecha:	30/07/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08079	Ubicación:	MERIDA	Horómetro: 18,769 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

