



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF2113	Fecha:	05/08/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,696 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF2113	Fecha:	05/08/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,696 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

*HORÓMETRO





Empresa: ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:	Código QR: MONT-36	N. Orden: KAUF2113	Fecha: 05/08/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 17,696 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***PRESENTA DAÑOS EN FAROS, BASES DELANTEROS Y POLEA DE MANGUERA VIAJERA DEL CILINDRO CENTRAL**

