



VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS, REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO, BATERIA, ALTERNADOR MANGUERA HIDRAULICA, TORRETA Y CLAXON”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN






VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LIMPIEZA DE TANQUE Y REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCIÓN Y RETORNO HIDRÁULICO





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS






VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE ALTERNADOR Y BANDA





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL**







VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*REEMPLAZO DE CLAXON Y TORRETA





Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

***CARRO PORTAHOQUILLAS, BALEROS Y DESMONTADO DE RADIADOR ANTES DEL LAVADO**





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO DE RADIADOR E INSTALACIÓN





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO DE MÁSTIL Y SISTEMA DE CARRO PORTAHORQUILLAS





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS Y CADENAS





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO DE MÁSTIL





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

***LIMPIEZA EN GENERAL**





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

***HORÓMETRO**





VHSA - 0001

Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2146	Fecha:	07/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,099 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SOLDADURA DE SILENCIADOR DE ESCAPE
- REQUIERE ARNES DE RELAY Y RELAY DE SEÑAL DE TABLERO
- REEMPLAZO DE BALEROS DE CARGA, AGUJAS DE DIRECCIÓN Y PERNOS
- REEMPLAZAR TERMINALES DE DIRECCIÓN Y GRASERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR Y TERMINALES DE BATERIAS
- TOMA DE AGUA DE CABEZA DE MOTOR
- CABLES DE BUJÍAS, TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR
- BUJES DE PERNOS DE INCLINACIÓN

