



Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF2143	Fecha:	06/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:	PARQUE SILVA	Horómetro:	5,038 HRS

*REEMPLAZO DE 2 KIT DE SELLOS DE CILINDROS LATERALES





Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF2143	Fecha:	06/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:	PARQUE SILVA	Horómetro:	5,038 HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS LATERALES





Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF2143	Fecha:	06/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:	PARQUE SILVA	Horómetro:	5,038 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (19 LTS)**





Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF2143	Fecha:	06/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:	PARQUE SILVA	Horómetro:	5,038 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE TERMINALES DE LA BATERIA YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO Y PROVOCAN CHISPA AL MOMENTO DEL ARRANQUE