



VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO Y SUCCIÓN**





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*LIMPIEZA DE CADENAS Y MÁSTIL






VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***LIMPIEZA EN AREA DE MOTOR**





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS


*LUBRICADO DE MÁSTIL





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUF2155	Fecha:	09/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,280 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PRESENTAN FISURAS**

