

Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS Y REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO LADO DERECHO”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE**



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DERECHO






VHS - 0034

Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF2162	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,661 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA DESGASTE EN LLANTA TRASERA