



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF2121	Fecha:	08/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,499 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BALERO DE CARGA RH (SE ESTA DAÑANDO)
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 BIRLOS PARA MAZA DE DIRECCIÓN (RH-LH)
- EQUIPO PRESENTA FALLA EN SISTEMA ELÉCTRICO, SE DESCARGA LA BATERIA (POR CONSUMO DE ALGUN COMPONENTE)

