



Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0374	N. Orden:	KAUF2174	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40183	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	782 HRS

***SE REEMPLAZA RELAY DE 12V, DEBIDO A QUE NO MANDABA LA SEÑAL A LA BOMBA DE VACÍO EL CUAL NO HACÍA LA FUNCIÓN DE FRENADO CORRECTAMENTE**

