



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0322	N. Orden: KAUF1969	Fecha: 13/08/2025
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD30-RC1H	Serie: 250303H3466	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 727 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS


***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT)**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF1969	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	727 HRS

***HORÓMETRO**

