



Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2177	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,209 HRS

“ENTREGA DE MONTACARGAS OPERATIVO”

*VISTA GENERAL DE MOTOR





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2177	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,209 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2177	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,209 HRS

***LLANTA DELANTERA Y TRASERA LADO IZQUIERDA**





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2177	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,209 HRS

***LLANTA DELANTERA Y TRASERA LADO DERECHO**





Empresa:	JULIO CESAR SALAZAR	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2177	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,209 HRS

***VISTA LATERAL IZQUIERDA, CONTRAPESO Y REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2177	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,209 HRS

***VISTA FRONTAL, LADO LATERAL DERECHO Y REVISIÓN DE LUCES**

