




Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2101	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS”

*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2101	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENOS LADO DERECHO**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2101	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE RETENES Y BALEROS DE MAZA DELANTERA





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2101	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2101	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA EN SISTEMA DE CLAXON Y REEMPLAZO DE CLÁXON UNIVERSAL**

