



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE TANQUE HIDRÁULCO





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTROS HIDRÁULICOS DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA A DETALLE DE MÁSTIL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REPARACIÓN DE ESCAPE





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:	SAMUEL MAGAÑA	Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF2065	Fecha:	15/08/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*PRENSADO Y REEMPLAZO DE LLANTAS

