



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2172	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE Y LAVADO EN GENERAL