




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS

“NO ARRANCABA Y DESCARGA LA BATERIA”


***SE DETECTA SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO Y QUEMADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS


***SE REALIZA REEMPLAZO DE CABLE QUEMADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS

*REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS

***SE COLOCAN 2 ARNES DE RELAY Y 2 RELAY PORQUE ESTABAN DIRECTOS LOS CABLES**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS

*REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS

***REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,503 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

