



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



08/08/2025 17:16



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES:





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2122	Fecha:	13/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,437 HRS

OBSERVACIONES: