



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2236	Fecha:	19/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,558 HRS

“REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE BIRLOS Y TORNILLOS, REEMPLAZO DE TAPA DE FILTRO DE AIRE”

***REEMPLAZO DE BIRLOS DE MAZA DELANTERA Y TORNILLOS CON TUERCA PARA RIN TRASERO**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2236	Fecha:	19/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,558 HRS

*REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2236	Fecha:	19/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,558 HRS



***REEMPLAZO DE TAPA DE BASE DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2236	Fecha:	19/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,558 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2236	Fecha:	19/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,558 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2236	Fecha:	19/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,558 HRS

*HORÓMETRO

