



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2179	Fecha:	22/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,383 HRS

"FALLA EN CLAXON"

*DESMONTAJE DE CLÁXON PARA LIMPIEZA






VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2179	Fecha:	22/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,383 HRS

*LIMPIEZA DE SISTEMA DE CLÁXON





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2179	Fecha:	22/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,383 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2179	Fecha:	22/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,383 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE JUEGOS DE ALMOHADILLAS DE VOLANTE DE CLÁXON

REQUIERE GUÍA DE SEÑAL DE ALMOHADILLAS YA QUE PRESENTA DESGASTE

