



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

“TRASLADO DE MONTACARGAS DE VILLAHERMOSA A PALENQUE”

*VISTA EN CONTRAPESO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*TRASLADO DE EQUIPO



Capturada en: moto g23



g2



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*TRASLADO DE EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*VISTA EN INTERIOR





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*BATERIA



Capturada en: moto g23
ca



Capturada en: moto g23
ca



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*LLANTAS TRASERAS






VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

***FALTA EXTINTOR Y REVISIÓN DE NIVELES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2247	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL

