



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

***REEMPLAZO DE 12 BIRLOS CON TUERCAS**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

*REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

***INSTALACIÓN DE 2 LLANTAS TRASERAS**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0298	N. Orden: KAUF2190	Fecha: 21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08077	Ubicación: CHETUMAL	Horómetro: 15,239 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

*EQUIPO ANTES DEL SERVICIO DE PINTURA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0298	N. Orden: KAUF2190	Fecha: 21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM08077	Ubicación: CHETUMAL	Horómetro: 15,239 HRS

*SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DE EQUIPO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro: 15,239 HRS

*DETALLADO DE EQUIPO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS


*DETALLADO Y PINTURA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro: 15,239 HRS

*PINTADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

*PINTADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

*PINTADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0298	N. Orden:	KAUF2190	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM08077	Ubicación:	CHETUMAL	Horómetro:	15,239 HRS

*PINTADO DEL EQUIPO EN GENERAL

