

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2251	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	153,844 KM

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2251	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	153,844 KM

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2251	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	153,844 KM

*REEMPLAZO DE BUJÍAS



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2251	Fecha:	21/08/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	153,844 KM

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE AIRE DE CABINA, FILTRO DE GASOLINA
- REQUIERE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- REQUIERE CAMBIO DE PARABRISAS
- REQUIERE ALARMA DE REVERSA