



Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS”

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*VISTA GENERAL DE MOTOR





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***VISTA FRONTAL DE MÁSTIL**





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***VISTA LATERAL DEL EQUIPO CON DETALLES DE PINTURA**





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*CHASIS DE EQUIPO





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR	Solicitante:	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie:	32266	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	

*VISTA DE CONTRAPESO





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***VISTA GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR	Solicitante:	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS
----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------	-------------------	--------------	-------------------	-----

OTRAS OBSERVACIONES:

- ESPEJO RETROVISOR ROTO





Empresa: JULIO CESAR SALAZAR		Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2268	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SILLA PRESENTA DAÑO
- MICA ROTA
- TABLERO DESAJUSTADO

