




Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2186	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,111 HRS

“EQUIPO PIERDE POTENCIA, AL PARECER SE SALTA LA CHISPA 1 CILINDRO”

***REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS**





Empresa:	BARMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0001	N. Orden:	KAUF2186	Fecha:	26/08/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3532800	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,111 HRS

***REEMPLAZO DE RELEVADOR E INSTALACIÓN DE PORTA RELEVADOR POR PROBLEMAS DE ARRANQUE**

