



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	KAUF2258	Fecha:	22/08/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	4,670 HRS

***REEMPLAZO DE O-RING**

Cliente:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		No. de Orden:	KAUF 2258
Solicitante:			Fecha:	22/Ago/2025
Ubicación:	TALLER		Código QR:	MON-32
			Tipo de Servicio:	CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO		
MONTACARGAS HELI CPQYD30-KU1G3 2024 S. 250303F5395		

FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE O-RING EN CONEXIÓN Y RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE O-RING EN CONEXIÓN Y RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO

OBSERVACIONES	
Se realiza servicio de cambio de O-RING para reparar fuga de aceite del motor	

Fecha del Servicio:	22/08/2025	Horómetro:	4670.9
---------------------	------------	------------	--------

Nombre y Firma del Cliente:	Nombre y Firma del Técnico:	Nombre y Firma del Auxiliar:
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------