



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2286	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

“MANGUERAS HIDRÁULICAS FUERA DE SU LUGAR Y SE ESTAN DAÑANDO LAS MANGUERAS”

***SE COLOCA BASE DE MANGUERAS VIAJERAS**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2286	Fecha:	28/08/2025
-----------------	-----------	---------------------	--	-------------------	---------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS
----------------	--------	----------------	-------	---------------	-------------	-------------------	-----------	-------------------	-----

***SE DESMONTA CARRO PORTAHORQUILLAS PARA COLOCACIÓN DE BALERO QUE SE SALIÓ**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2286	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

***SE DESMONTA CARRO PORTAHORQUILLAS PARA COLOCACIÓN DE BALERO QUE SE SALIÓ**





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	KAUF2286	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS

