



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS”

***GUARDA DE CARGA CON DAÑOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

*VISTA LATERAL DE GUARDA DE CARGA Y MÁSTIL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

*DETALLES DE PINTURA EN MONTACARGAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

***DESAJUSTE EN ZONA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

*VISTA LATERAL DE LLANTAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

*DETALLES DE PINTURA EN CONTRAPESO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS


*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS


***REVISIÓN DE LUCES, LUZ DE REVERSA NO FUNCIONA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

***SILLA CON DAÑOS Y POLEA ROTA DE MANGUERAS DEL MÁSTIL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF2242	Fecha:	10/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	4,308 HRS

***HORÓMETRO**

