

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

“REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO COMPONENTES DAÑADOS, ENGRASADO GENERAL, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS, CALIBRACIÓN DE BALATAS, REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO”

***REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO DERECHO Y REEMPLAZO DE RETENES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS) Y LIQUIDO DE FRENOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE ASIENTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE TOLVA DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE SUCCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA**






VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BAYONETA





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE 4 INYECTORES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2295	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE MICA PROTECTORA DE TECHO

