




Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

***RELLENO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (2 LTS)**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS



***LAVADO DE BALEROS Y CARRO PORTA HORQUILLAS**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

***LAVADO DE MÁSTIL, BALEROS Y CARRO PORTA HORQUILLAS**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

*LAVADO DE MÁSTIL, BALEROS Y CARRO PORTA HORQUILLAS





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS



*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

*ENGRASADO DE CADENAS Y MÁSTIL





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

***HORÓMETRO:**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2348	Fecha:	12/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,421 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
- REPARACIÓN DE BASE DE FAROS DELANTEROS
- FUGA INTERNA DE CILINDRO CENTRAL, NO ELEVA Y SE QUEDA EN MEDIO
- FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE DESPLAZADOR
- BALEROS DE SOBRE CARGA DE PERNOS, ESPIGAS EN MAL ESTADO
- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS PARA VERIFICAR BALATAS Y REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS
- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN

