



Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS


***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS


*REEMPALZO DE BUJÍAS Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2350	Fecha:	15/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,288 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BASE DEL DEPURADOR DE AIRE QUEBRADA
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA NÚMERO 5

