

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2391	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,507 HRS

“REPARACIÓN DE CLAXON EN LIMPIEZA, ACTIVACIÓN DE SENSORES Y REEMPLAZO DE COMPONENTES EN SISTEMA DE CLÁXON”

***REEMPLAZO DE RECORTES Y CONTACTOS DE CLÁXON**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2391	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,507 HRS

***REEMPLAZO DE ARNES Y CONTACTO SUPERIOR E INFERIOR DE CLÁXON**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF2391	Fecha:	18/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	7,507 HRS

OBSERVACIONES: