



|          |        |              |              |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0307 | N. Orden:  | KAUF2368 | Fecha:     | 17/09/2025 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FG45        | Serie:     | 20127     | Ubicación: | CAMPECHE | Horómetro: | 6,376 HRS  |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## \*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

### \*LUBRICADO DE CADENAS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## \*ENGRASADO DE CADENAS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## \*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





VHSA-0307

|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## \*HORÓMETRO





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0307 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2368 | <b>Fecha:</b>     | 17/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45        | <b>Serie:</b>     | 20127     | <b>Ubicación:</b> | CAMPECHE | <b>Horómetro:</b> | 6,376 HRS  |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BASE DE EXTINTOR