




Empresa: GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante: WILFREDO MAGALLANES	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2358	Fecha: 19/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 4,190 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante:	WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF2358	Fecha:	19/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,190 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante:	WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF2358	Fecha:	19/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,190 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



19/09/2025 12:39



Empresa: GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante: WILFREDO MAGALLANES	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2358	Fecha: 19/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 4,190 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante: WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden: KAUF2358	Fecha: 19/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 4,190 HRS	

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante:	WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF2358	Fecha:	19/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,190 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante: WILFREDO MAGALLANES	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2358	Fecha: 19/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 4,190 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante:	WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF2358	Fecha:	19/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,190 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS Y LIMPIEZA, ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa: GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante: WILFREDO MAGALLANES	Código QR: VHSA-0113	N. Orden: KAUF2358	Fecha: 19/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 4,190 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante: WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF2358	Fecha:	19/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,190 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA-0113

Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO	Solicitante:	WILFREDO MAGALLANES	Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF2358	Fecha:	19/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,190 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BOMBA DE FRENO PORQUE PIERDE PRESIÓN
- ALARMA DE REVERSA NO FUNCIONA