



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0410	N. Orden:	KAUF2425	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITY STAR 6	Serie:	3JA1KDD26LK002230	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	207,642 KM

*REVISIÓN DEL ESTADO DE BALATAS

*SE REVISÓ UNIDAD DEL ÁREA DE BALATAS TRASERAS, SIN ENCONTRAR DAÑOS O DETALLES QUE IMPLIQUEN UN MAL FUNCIONAMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0410	N. Orden:	KAUF2425	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITY STAR 6	Serie:	3JA1KDD26LK002230	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	207,642 KM

*REVISIÓN DEL ESTADO DE BALATAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0410	N. Orden:	KAUF2425	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITY STAR 6	Serie:	3JA1KDD26LK002230	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	207,642 KM

*REVISIÓN DEL ESTADO DE BALATAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0410	N. Orden:	KAUF2425	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITY STAR 6	Serie:	3JA1KDD26LK002230	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	207,642 KM

*REVISIÓN DEL ESTADO DE TAMBORES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0410	N. Orden:	KAUF2425	Fecha:	22/09/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITY STAR 6	Serie:	3JA1KDD26LK002230	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	207,642 KM

***QUEDA DISPONIBLE UNIDAD POR REVISIÓN DE BALATAS Y CALIBRACIÓN DE FRENOS**

UNIDAD NO SE PUEDE PROBAR YA QUE NO CUENTA CON LA FLECHA CARDAN

