




Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF2429	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,512 HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA Y MANGUERA DE ANTICONGELANTE”

***REVISIÓN DE BOMBA DE AGUA Y ESTA DAÑADA, SE REALIZA DESMONTAJE PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF2429	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,512 HRS

***REVISIÓN DE BOMBA DE AGUA Y ESTA DAÑADA, SE REALIZA DESMONTAJE PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF2429	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,512 HRS


*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF2429	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,512 HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MANGUERA DE ANTICONGELANTE





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF2429	Fecha:	25/09/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,512 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**

