




VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2446	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,690 HRS



“REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR TUBERÍA DE MANGUERAS HIDRÁULICAS”





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2446	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,690 HRS

***SE REALIZA REPARACIÓN DE TUBO Y FUGA DE ACEITE**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2446	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,690 HRS


***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2446	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,690 HRS

***SE REALIZA REGULACIÓN DE ACELERAMIENTO, PORQUE SE QUEDABA ACELERADO Y CALIBRACIÓN DE FRENOS**





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2446	Fecha:	26/09/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,690 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

