




Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

***REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO**

***NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MATERIALES PETREOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: MATERIALES PETREOS	Solicitante:	Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS	


*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: MATERIALES PETREOS	Solicitante:	Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo: HELI	Modelo: CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

***REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

*LLANTAS





Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

***DESPLAZADOR**





Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

HORÓMETRO





Empresa:	MATERIALES PETREOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF2448	Fecha:	27/09/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,368 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
- REQUIERE ESPEJOS LATERALES

