



|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |


### \*REEMPLAZO DE PALANCA DE LUCES





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |


## \*TRABAJO DE SOLDADURA DE FABRICACIÓN DE PUNTOS DE AGARRES LATERALES





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |

## \*FABRICACIÓN DE BASES PARA INSTALACIÓN DE ESPEJO CENTRAL PANORÁMICO





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |

**\*FABRICACIÓN DE BASES PARA INSTALACIÓN DE 2 ESPEJOS LATERALES, DERECHA E IZQUIERDA**





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |

**\*INSTALACIÓN DE 2 ESPEJOS LATERALES, DERECHA E IZQUIERDA**





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |


## \*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |



## \*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |

## \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





|                 |                |                     |          |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGGREKO ENERGY | <b>Solicitante:</b> |          | <b>Código QR:</b> | VHSA-0349 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2334     | <b>Fecha:</b>     | 18/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU        | <b>Modelo:</b>      | FD135T-6 | <b>Serie:</b>     | 5438      | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 4,510 HRS  |

## OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE TERMINAL DE BATERIA