



|                                                |         |                     |                   |               |                  |                   |                    |                             |
|------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR |         | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> | VHSA-0297     | <b>N. Orden:</b> | KAUF2192          | <b>Fecha:</b>      | 26/09/2025                  |
| <b>Equipo:</b>                                 | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25E-5            | <b>Serie:</b> | FGA08-1820-06073 | <b>Ubicación:</b> | LAZARO<br>CARDENAS | <b>Horómetro:</b> 6,270 HRS |

## \*REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





|                                         |         |              |        |                      |                  |                    |                 |                   |           |
|-----------------------------------------|---------|--------------|--------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR |         | Solicitante: |        | Código QR: VHSA-0297 |                  | N. Orden: KAUF2192 |                 | Fecha: 26/09/2025 |           |
| Equipo:                                 | TAILIFT | Modelo:      | G25E-5 | Serie:               | FGA08-1820-06073 | Ubicación:         | LAZARO CARDENAS | Horómetro:        | 6,270 HRS |

## \*REPARACIÓN DE LINEAS DE BOMBA DE COMBUSTIBLE







|                                                |         |                     |                   |               |                  |                   |                    |                             |
|------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR |         | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> | VHSA-0297     | <b>N. Orden:</b> | KAUF2192          | <b>Fecha:</b>      | 26/09/2025                  |
| <b>Equipo:</b>                                 | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25E-5            | <b>Serie:</b> | FGA08-1820-06073 | <b>Ubicación:</b> | LAZARO<br>CARDENAS | <b>Horómetro:</b> 6,270 HRS |

## \*LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE





|                                         |         |              |        |                      |                  |                    |                 |                   |           |
|-----------------------------------------|---------|--------------|--------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR |         | Solicitante: |        | Código QR: VHSA-0297 |                  | N. Orden: KAUF2192 |                 | Fecha: 26/09/2025 |           |
| Equipo:                                 | TAILIFT | Modelo:      | G25E-5 | Serie:               | FGA08-1820-06073 | Ubicación:         | LAZARO CARDENAS | Horómetro:        | 6,270 HRS |

## \*HORÓMETRO





|                                                |         |                     |        |                   |                  |                   |                    |                   |            |
|------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR |         | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> |                  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2192           | <b>Fecha:</b>     | 26/09/2025 |
| <b>Equipo:</b>                                 | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25E-5 | <b>Serie:</b>     | FGA08-1820-06073 | <b>Ubicación:</b> | LAZARO<br>CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 6,270 HRS  |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- SE LLEVA CUERPO DE ACELERACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA