



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF2335	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,679 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL, REEMPLAZO DE MANGUERA Y POLEA DE MANGUERA VIAJERA”

****REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO***





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF2335	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,679 HRS



*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF2335	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,679 HRS


*SUMINSTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF2335	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,679 HRS


*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (1 LT)





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF2335	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,679 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF2335	Fecha:	30/09/2025
-----------------	----------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,679 HRS
----------------	--------	----------------	-------	---------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------	-----------

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE POLEA DE MANGUERA VIAJERA