



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2459	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,618 HRS

"REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

***MANGUERAS DAÑADAS, DESMONTAJE PARA SU REEMPLAZO**







Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2459	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,618 HRS

***REEMPLAZO DE O-RING DE CONEXIONES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2459	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,618 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERAS

