



VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF2424	Fecha:	04/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	6,469 HRS

“LLANTAS DELANTERAS EN MAL ESTADO”

***REEMPLAZO DE LLANTA DELANTERA LADO DERECHO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF2424	Fecha:	04/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	6,469 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF2424	Fecha:	04/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	6,469 HRS

***LLANTAS INSTALADAS Y SE CORRIGE RUIDO EXTRAÑO EN LLANTAS DELANTERAS POR DESAJUSTE EN RIN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF2424	Fecha:	04/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	6,469 HRS

*LLANTAS USADAS






VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF2424	Fecha:	04/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	6,469 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF2424	Fecha:	04/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	6,469 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

