



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

***REEMPLAZO DE BUJÍA**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS


***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2436	Fecha:	29/09/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

