



Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,373 HRS

“NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE TERMINAL DE BATERIA YA QUE NO AJUSTABA BIEN Y HACÍA FALSO CONTACTO**





Empresa:	MATERIALES PETREOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,373 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: MATERIALES PETREOS		Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	3,373 HRS

*HORÓMETRO

