




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2549	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y REEMPLAZO DE VARILLA DE ACELERADOR PARA REPARACIÓN DE FALLA”

***REEMPLAZO DE VARILLA DE PEDAL DE ACELERADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2549	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***PLACA DE DATOS**

