



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0363	N. Orden:	KAUF2554	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6074	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	12,223 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN SISTEMA DE GAS”

*REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0363	N. Orden:	KAUF2554	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6074	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	12,223 HRS

***SE REALIZÓ LIMPIEZA DE FILTRO DE BOBINA**

ANTES



DESPUÉS DE LA LIMPIEZA





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0363	N. Orden:	KAUF2554	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6074	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	12,223 HRS

*LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACIÓN





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0363	N. Orden:	KAUF2554	Fecha:	11/10/2025
-----------------	----------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6074	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	12,223 HRS
----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------	-------------------	---------------	-------------------	------------

OTRAS OBERVACIONES:

- REQUIERE MEZCLADOR DE GAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA Y 2 TERMINALES DE BATERIA