



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2593	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,402 HRS

“REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA Y REEMPLAZO DE BATERÍA”


***REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2593	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,402 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2593	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,402 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2593	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,402 HRS

*INSTALACIÓN DE BATERÍA

