



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF2581	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	10,402 HRS

“REPARACIÓN DE CLAXON REEMPLAZANDO COMPONENTES COTIZADOS”


***REEMPLAZO DE ARNES, 2 RESORTES Y 2 CONTACTOS DE CLÁXON**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF2581	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	10,402 HRS

*REEMPLAZO CONTACTO SUPERIOR E INFERIOR DE CLÁXON





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF2581	Fecha:	15/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	10,402 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES

