




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



16/10/2025 16:35



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENO




16/10/2025 16:54



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS) Y ANTICONGELANTE (3 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS


***ENGRASADO EEN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2562	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,659 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ANTICONGELANTE POR EL RADIADOR
- REQUIERE LLANTAS DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE SUCCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA