




Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2599	Fecha:	17/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,579 HRS

“REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA, DESAJUSTE EN PEDAL DE FRENO”


***REQUIERE EL REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE ACERCAMIENTO**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2599	Fecha:	17/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,579 HRS

***SUMINISTRO DE 3 LTS DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0362	N. Orden:	KAUF2599	Fecha:	17/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6271	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	13,579 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

