



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



18/10/2025 09:47



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*NIVELADO DE LIQUIDO DE FRENOS



18/10/2025 09:37



VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS


***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2613	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE EN MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO (SE AJUSTAN ABRASADERAS PERO REQUIEREN SU REEMPLAZO)