



VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO DE MÁSTIL





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2626	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,224 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN